

## 109 年彰化縣公、私立游泳池初查暨複查紀錄彙整表

| 游泳池名稱         | 地址                   | 初查不合格項目   | 意見                                   | 複查不合格項目                         | 意見                              | 備註                  |
|---------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 翡翠灣室內溫水游泳池生活館 | 花壇鄉北口村中山路 2 段 623 號  | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。   | 109 年未申報                             | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。 | 建築物公共安全檢查簽證及申報，109 年未申報，已函文通知申報 | -                   |
|               |                      | 項目 10 是否為每位消費者投保公共意外險，給付項目及保險金額如下：<br>(1) 每一個人體傷責任之保險金額，不低於新臺幣 600 萬元。<br>(2) 每一意外事故體傷責任之保險金額，不低於新臺幣 3,000 萬元。<br>(3) 每一意外事故財物損失責任之保險金額，不低於新臺幣 300 萬元。<br>(4) 保險期間之最高賠償金額為新臺幣 6,600 萬元。 | 初查時未出示公共意外險相關單據                      | -                               | -                               | 複查當日已停業，建物拆除        |
| 福樂室內溫水游泳池     | 花壇鄉文德村溪南街 460 號      | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。   | 整棟違章                                 | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。 | 整棟違章，已函請公所查報違章                  | -                   |
| 彰化縣彰北國民運動中心   | 彰化市建國東路 2 號          | 項目 4-2 是否以明顯方式公告「開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)」，並於現場有中英文完整標示。   | 未以英文標示開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌) | -                               | -                               | 複查已合格               |
|               |                      | 項目 4-3 是否以明顯方式主動公告「游泳池使用人安全注意事項及禁止事項」，並於現場有中英文完整標示。   | 未以英文標示「游泳池使用人安全注意事項及禁止事項」。           | -                               | -                               | 複查已合格               |
|               |                      | 項目 4-4 是否以明顯方式主動公告「無障礙設施與服務資訊」並於現場有中英文完整標示。   | 無障礙入水設備未標示中英文。                       | -                               | -                               | 複查已合格               |
| 社頭鄉游泳池(館)     | 彰化縣社頭鄉中山路 1 段 172 號  | 項目 4-1 是否以明顯方式主動公告「游泳池水質、水溫及水深現況」，並於現場有中英文完整標示。   | 未以英文標示游泳池水質、水溫及水深現況。                 | -                               | -                               | 複查時業者已暫停營業，複查當日大門深鎖 |
|               |                      | 項目 4-2 是否以明顯方式公告「開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)」，並於現場有中英文完整標示。   | 未以英文標示開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌) | -                               | -                               | 複查時業者已暫停營業，複查當日大門深鎖 |
| 溪湖至善生活館       | 溪湖鎮大溪路一段 815 巷 378 號 | -   | -                                    | -                               | -                               | 已停業                 |

## 109 年彰化縣公、私立游泳池初查暨複查紀錄彙整表

| 游泳池名稱     | 地址                       | 初查不合格項目                         | 意見   | 複查不合格項目                         | 意見             | 備註  |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|----------------|-----|
| 樂樂游泳池     | 鹿港鎮頂厝里舊港巷 111 號          | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。 | 整棟違章 | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。 | 整棟違章，已函請公所查報違章 | -   |
| 全國游泳池     | 鹿港鎮海埔里顏厝巷 67 之 23 號      | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。 | 整棟違章 | 項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。 | 整棟違章           | 已停業 |
| 雅典健康游泳池   | 二林鎮南光里儒林路 2 段 119 號      | -                               | -    | -                               | -              | 已停業 |
| 泰和室內溫水游泳館 | 彰化市泰瑞街 65 號              | -                               | -    | -                               | -              | 已停業 |
| 紅海育樂有限公司  | 彰化縣北斗鎮宮後街 167 號          | -                               | -    | -                               | -              | 已停業 |
| 金山游泳池     | 和美鎮彰新路 2 段 243 巷 92 號    | -                               | -    | -                               | -              | 已停業 |
| 上好游泳池     | 和美鎮鹿和路 6 段 1 巷 90 弄 89 號 | -                               | -    | -                               | -              | 已停業 |
| 清水岩游泳池    | 社頭鄉山腳路 1 段 466 巷 200 號   | -                               | -    | -                               | -              | 已停業 |